



Underhåll och skötsel – Ventisol Uppstigningsluckor

Ventisol's uppstigningsluckor levereras i ett antal olika utföranden och material. Generellt för utvändiga materialen är att de är underhållsfria. Vid rengöring skall man undvika hårda rengöringsredskap och repgörande material.

Invändigt skall eventuella synliga trädetaljer behandlas med olja eller färg. Inoljning bör upprepas årligen. Tätningslister mot sarg bör behandlas årligen med silikon, teflonfett eller annat mjukgörande ämne för PVC- och gummilister. Detta för att förhindra att de torkar ut. Plåtdetaljer torkas av med svagt lösningsmedel eller vatten med mjuk trasa.

Undvik att måla låsmekanik, gasfjädrar, rörliga delar och/eller motorer då det kan påverka funktionen.

Samtliga rörliga delar bör smörjas årligen. I dammiga miljöer skall man undvika smörjmedel som lämnar bindande rester.


Gasfjädrar skall ersättas med nya med en intervall om 5-8 år.

Lock med gasfjädrar skall stängas på ett sådant sätt att man inte belastar locket snett.



Specialtillverkad lucka, 10 x 1,2 meter med stålstomme.

Beställare: Veidekke Entreprenad AB



Skiss över uppstigningslucka, VULi1010

Ventisol Brandventilatorer AB

www.ventisol.se
info@ventisol.se

Tillverkning:

Hantverkargatan 6
681 42 Kristinehamn
Telefon 0550-128 10
Telefax 0550-132 20

Försäljning:

Gasverksvägen 1
115 42 Stockholm
Telefon 08-458 94 20
Telefax 08-458 96 20

Försäljning Syd:

Växjövägen 36
360 40 Rottne
Telefon 0470-925 70
Telefax 0470-925 71

Bankgiro 5225-5312
Org.nr 556549-6485
Innehar F-skattebevis